Scanning Bar Codes
要扫描条形码
掃描條碼
Balayage de codes à barres
Scannen von Barcodes
바코드 스캔
Leitura de códigos de barras
Сканирование штрих-кодов
Cómo escanear códigos de barras



Get Product Version
获取产品版本
取得產品版本
Obtenez la version du produit
Produktversion abrufen
제품 버전 확인
Obter versão do produto
Получить версию продукта
Obtener versión del producto

Get SR61 Bluetooth Address
获取 SR61 蓝牙地址
取得 SR61 藍芽位址
Obtenez l'adresse Bluetooth SR61
SR61 Bluetooth-Adresse abrufen
SR61 Bluetooth 주소 확인
Obter endereço Bluetooth do SR61
Получить адрес Bluetooth сканера SR61
Obtener dirección Bluetooth del SR61

Scanner Power Down
扫描仪电源关闭
掃描器關機
Éteindre le scanneur
Scanner-Stromversorgung aus
스캐너 전원 끄기
Desligar o leitor
Выключение питания сканера
Apagado del escáner

Reset Factory Defaults (Administrator)
重置到出厂默认设置
重設爲原廠預設值
Retour à la configuration initiale
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
출고 시 기본값으로 초기화
Restabelecimento dos padrões de fábrica
Сброс в стандартную заводскую конфигурацию
Restablecimiento en los valores predeterminados de fábrica

Where to Find More Information
有关详细信息
有關詳細信息
Où trouver d'autres détails
Verweise zu weiteren Informationen
정보를 더 발견하기 위하여 어디에
Onde obter mais informações
Где найти дополнительную информацию
Dónde encontrar más información

www.intermec.com
In the U.S.A and Canada, call **1.800.755.5505**

Caution: See Compliance Insert for use restrictions associated with this product.
警告：有关本产品相关的使用限制，请参阅“符合性插页”。
警告：請參見規範插頁中有關本產品使用限制方面的說明。
Attention: Consultez la Déclaration de conformité pour les restrictions d'usage associées à ce produit.
Vorsicht: Das Konformitätsblatt führt etwaige Verwendungseinschränkungen für dieses Produkt an.
조의**:** 본 제품과 관련된 사용 제한에 대한 자세한 내용은 준수 규정을 참조하십시오.
Cuidado: Consulte as informações sobre as restrições de uso associadas a este produto no encarte sobre conformidade.
Острожно: См. ограничения, связанные с использованием устройства, на вкладыше с требованиями по обеспечению соответствия.
Precaución: Consulte el Inserto de cumplimiento para ver las restricciones de uso asociadas con este producto.

This product is protected by one or more patents. 本产品受到一项或多项专利保护。本產品受到一項或多項專利保護。Ce produit est protege par un brevet ou plus. Dieses Produkt ist durch ein oder mehrere Patente geschutzt. 본 제품은 하나 이상의 특허 권에 의해 보호를 받습니다. Este produto está protegido por uma ou mais patentes. Этот продукт защищен одним или несколькими патентами. Este producto esta protegido por una o varias patentes.

Electrical rating. 额定电压及电流. 電子規定值。Cote électrique. Stromversorgung. 전기 등급. Especifi cações eléctricas. Питание. Calificacón eléctrica: ⎓ 5 V, 1.7 A

SR61 Cordless Scanner Quick Start Guide
P/N 930-066-003

Intermec
Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.
tel 425.348.2600
fax 425.355.9551
www.intermec.com

© 2008 Intermec Technologies Corporation. All rights reserved.

SR61 Cordless Scanner

无线扫描仪快速入门指南
無線掃描器快速入門指南
Guide de démarrage rapide de scanneur sans fil
Kurzanleitung für den Schnurlos-Scanner
무선 스캐너 빠른 시작 안내서
Manual de Consulta Rápida do Leitor sem Fio
Краткое руководство по эксплуатации беспроводного сканера
Guía de comienzo rápido del escáner inalámbrico

Quick Start Guide

Intermec

SR61





Charging and Installing the SR61 Battery
SR61 电池更换与安装
充電及安裝 SR61 電池
Mise en charge et installation de la pile du SR61
Laden und Einbau des Akkus SR61
SR61 배터리 충전 및 설치
Instalação e carga da bateria SR61
Зарядка и установка батарейки SR61
Carga e instalación de la batería SR61





Connecting the SR61 to an Intermec Computer
将 SR61 连接到 Intermec 计算机
將 SR61 連接到 Intermec 電腦
Branchement du SR61 à un ordinateur Intermec
Anschließen des Modells SR 61 an einen Intermec-Computer
Intermec 컴퓨터에 SR61 연결
Conexão da SR61 a um coletor de dados da Intermec
Подсоединение SR61 к компьютеру Intermec
Conexión de la SR61 a una computadora Intermec